

## Attestation d'études professionnelles (AEP)

### Peinture industrielle

Devenir peintre et enduseur/enduseuse

---

**Objectif :** Former des peintres industriels capables d'effectuer des opérations de préparation, de traitement et d'application de peinture, de laque et de vernis. Les peintres industriels exercent leurs tâches sur des surfaces métalliques, synthétiques ou autres et sur des pièces de toutes les dimensions, dans divers environnements et dans diverses positions de travail.

**Date :** Les prochaines dates de départ apparaissent sur le site [www.srafp.com](http://www.srafp.com)

**Durée :** 720 heures

#### Contenu de la formation :

- Se situer au regard du métier et de la démarche de formation : 15 h
- Interpréter des procédures de peinture : 90 h
- Prévenir les situations à risque : 30 h
- Préparer et entretenir l'équipement : 60 h
- Manipuler et préparer des pièces : 45 h
- Préparer les surfaces : 60 h
- Appliquer de la peinture en poudre : 45 h
- Appliquer des apprêts : 105 h
- Appliquer des finis : 120 h
- Exécuter des retouches : 45 h
- S'intégrer au milieu de travail : 105 h

#### Renseignements et inscription :

Au SARCA  
Édifice De La Salle  
3750, rue Jean-Bourdon, Trois-Rivières  
Téléphone : 819 840-0448  
Sans frais : 1 877 353-4273  
Télécopieur : 819 840-0500

#### Aide financière :

Programme de prêts et bourses du ministère Éducation, Enseignement supérieur et Recherche.

#### Matériel et frais obligatoires :

<http://qualitech.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/14/2017/03/Peinture-industrielle-mat%C3%A9riel-et-frais-obligatoires-2017-2018-1.pdf>